



No. EXPEDIENTE
MIP-DAF-CM-2020-0029

Fecha de emisión: 15/12/2020

Ministerio de Interior y Policía

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

79214
Ministerio de Interior y Policía
Dirección Administrativa y Financiera
Recibido: [Signature]
Fecha: 17/12/2020
Hora: [Signature]

No. Orden: MIP-2020-00220

Descripción: Servicio de Reparación y Mantenimiento para varios vehículos de la Flotilla del MIP

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Centro Automotriz Remesa, SRL

RNC: 101602211

Nombre Comercial: Centro Automotriz Remesa, SRL

Domicilio Comercial: Luis Amiama Tío, 10111 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-5283



Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 1,100,000.11

Moneda: DOP

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
VERIFICACION DE EXPEDIENTE

16 DIC 2020

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Liz. Leonor H. Jangua Acosta

[Signature]
Director Administrativo
Firma

Nombre y Apellido


Jesus Vásquez Martínez

[Signature]
Ministro
Firma

Nombre y Apellido

16 DIC 2020

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 3	KIA SORRENTO 2014 (REPARACION DE MOTOR)	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
2	7818010 3	KIA SORRENTO (REPARACION DE MOTOR, TREN DELANTERO Y A/C).	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
3	7818010 3	KIA SORRENTO 2014 (CORREGIR FUGA DE ACEITE DEL MOTOR, TREN DELANTERO Y LA SINTA DEL GUIA).	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
4	7818010 3	MITSUBISHI L-200 2014 (REPARAR LA CREMAYERA DEL GUIA Y LOS FRENOS).	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
5	7818010 3	FORD EXPLORER 2009 REPARACION DE CULATA.	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
6	7818010 3	TOYOTA HILUX 2009 (REPARACION DEL TREN DELANTERO, SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO).	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
7	7818010 3	TOYOTA HILUX 2009 (REPARACION DEL TREN DELANTERO, SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO)	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
8	7818010 3	TOYOTA HILUX 2009 (REPARACION DEL TREN DELANTERO, SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO)	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Lic. Leonel H. Yangua Costa
[Signature]
Director Administrativo
Firma

Jesús Vásquez Martínez
[Signature]
Ministro
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		TO).								
9	78180103	NISSAN XTRAIL 2006 (CAMBIO DE LOS AMULTIGUADOS Y REPARACION DEL A/C.)	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
10	78180103	NISSAN STRAIL 2006 (REPARACION DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE LAS PUNTAS DE EJES DELANTERA).	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01
11	78180103	NISSAN TURISTAL 2010 REPARACION DEL A/C.	1.00	UD	84,745.77	84,745.77		15,254.24	0.00	100,000.01

Subtotal RD\$	932,203.47
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	167,796.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,100,000.11

Observaciones: NOTA: En la orden por asuntos de sistema que cuenta los decimales de mas, hubo una pequeña diferencia de 11 centavos por encima, por lo tanto el Proveedor ganador al momento de enviar su oferta no presenta esos centavos.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	TOYOTA HILUX 2009 (REPARACION DEL TREN DELANTERO, SISTEMA)	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Leonel Tangui Acosta

Director Administrativo

Jesús Vásquez Martínez

Ministro

Firma

Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ELECTRICO Y MANTENIMIENTO).			
7	TOYOTA HILUX 2009 (REPARACION DEL TREN DELANTERO, SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.
9	NISSAN XTRAIL 2006 (CAMBIO DE LOS AMULTIGUADORES Y REPARACION DEL A/C.)	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.
11	NISSAN TURISTAL 2010 REPARACION DEL A/C.	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.
10	NISSAN STRAIL 2006 (REPARACION DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE LAS PUNTAS DE EJES DELANTERA).	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.
6	TOYOTA HILUX 2009 (REPARACION DEL TREN DELANTERO, SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO).	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.
2	KIA SORRENTA (REPARACION DE MOTOR, TREN DELANTERO Y A/C).	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.
1	KIA SORRENTA 2014 (REPARACION DE MOTOR)	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.
3	KIA SORRENTA 2014 (CORREGIR FUGA DE ACEITE DEL MOTOR, TREN DELANTERO Y LA SINTA DEL GUIA).	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.
5	FORD EXPLORER 2009	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Lic. Leonilda Janguí Acosta

Director Administrativo
Firma



Jesus Vasquez Martinez

Ministro
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	REPARACION DE CULATA. MITSUBISHI L-200 2014 (REPARAR LA CREMAYERA DEL GUIA Y LOS FRENS).	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2020 4:00:00 p.m.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
VERIFICACION DE EXPEDIENTE

16 DIC 2020



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Leonel H. Tanguí Acosta

Leonel H. Tanguí Acosta
Director Administrativo
Firma

Nombre y Apellido

Jesus Vasquez Martinez

Jesus Vasquez Martinez
Ministro
Firma

Nombre y Apellido